

資料提供

平成 2 5 年 2 月 1 3 日
広島高速道路公社

同時資料提供先

合同庁舎記者クラブ

中国地方建設記者クラブ

広島県政記者クラブ

広島市政記者クラブ

問い合わせ先

総務部保全課 小笠原、大迫

広島市東区温品一丁目 8-23

TEL 082-508-6822 FAX 082-508-6823

広島高速道路におけるトンネル施設の緊急点検の結果について

平成 2 4 年 1 2 月 2 日に発生した中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故を受け、当社が実施したトンネル施設の緊急点検の結果についてお知らせします。

1 緊急点検の実施について

- (1) 今回点検が終了したトンネル：広島高速4号線 西風トンネル
- (2) 点検実施日：平成25年1月8日～2月1日
- (3) 点検対象：トンネル施設のうちアンカーボルト等で設置しているもの
(ただし、今年度既に点検済ものは対象外)

- 点検施設：①小型標識 52 基（上り線 26 基、下り線 26 基）
②照明施設 1722 台（上り線 829 台、下り線 893 台）
③CCTVカメラ 86 台（上り線 44 台、下り線 42 台）
④トンネル情報板 10 面（上り線 5 面、下り線 5 面）
⑤ケーブルラック
⑥水噴霧装置
⑦無線用ケーブル
⑧ラジオ再放送用アンテナ
⑨電気用配管、プルボックス、分電盤

○点検内容：施設の変形や破損の有無、取付用金具の健全性、固定部の定着状況（腐食やボルト・ナットの緩み等）、固定部付近の覆工コンクリートの健全性等について、目視や打音、触診により点検

○点検写真

【照明施設】



【非常電話案内標識】



- (4) 今回の点検結果：異常はありませんでした。

2 緊急点検の総括

既に点検が終了している高速4号線西風トンネルの一部施設（平成24年12月10日資料提供分）及び高速1号線福木トンネル、金剛寺山トンネル（平成24年12月19日資料提供分）を含めて、広島高速道路すべてのトンネル施設の点検が終了しました。

全体として、安全上問題となるような異常はありませんでした。

なお、高速4号線西風トンネル 内照式案内標識のアンカーボルトのナットの緩みについては、構造について問題がないことから、常時の荷重によって経年のうちに発生したものと考えています。こうした実態を踏まえ、今後定期的に点検を実施することにより、安全確保に努めていきます。

3 今後のトンネル施設の点検のあり方について

現在、国が笹子トンネル事故についての検証を実施しています。今後の国の動向を踏まえ、点検方法や頻度を見直すなど、点検のあり方について検討していきます。