

➤ 1号線において橋梁の床版取替を実施しました。  
(令和5年度実施)

## お客様の声

- ・ 1号線の路面状況が悪い。
- ・ 路面が凸凹している。

## 対応状況

高速1号線において橋梁の床版<sup>\*</sup>取替を実施しました。

<sup>\*</sup>床版とは、車の重さを橋桁に伝える部材であり、劣化すると舗装のひび割れなどに繋がります。

### 位置図



### 対応前



### 対応後

